Saggi e prove sui materiali e sulle strutture Istituto "Domenico Chiodo"

<u>PROVINCIA DELLA SPEZIA</u>

OGGETTO: Lavori di adeguamento statico - sismico dei plessi sede dell'Istituto scolastico "Einaudi - Chiodo" siti in Via XX Settembre e Via Lamarmora - La Spezia (SP).

A.T.P.

B & P INGEGNERI CIVILI

Studio Tecnico Associato

Via Passo della Volpe, 110 54033 Avenza di Carrara (MS) tel. e fax 0585.857458 cell. 338.7517774

Dott. Arch. Stefania ALFARONE

Ruga Alfio Maggiani, 99 54033 - Carrara (MS)



Foto 51 saggio muratura



Foto 50 Saggio Muratura per verifica ammorsamento



Foto 49 saggio muratura



Foto 48 saggio muratura



Foto 47 architrave



Foto 46 architrave



Foto 45 architrave



Foto 44 saggio muratura



Foto 43 muratura



Foto 42 Saggio muratura e verifica ammorsamento



Foto 41 Saggio muratura e verifica ammorsamento





Foto 39 verifica architrave



Foto 38 verifica architrave



Foto 37 verifica architrave



Foto 36 verifica architrave



Foto 35 verifica architrave



Foto 34 saggio muratura



Foto 33 verifica muratura ed ammorsamento (è visibile anche traccia di tamponamento)



Foto 32 verifica muratura ed ammorsamento



Foto 31 verifica architrave



Foto 30 verifica muratura su bucatura



Foto 29 saggio muratura



Foto 28 verifica architrave e arco



Foto 27 verifica architrave e arco



Foto 26 verifica architrave e arco



Foto 25 verifica architrave



Foto 24 verifica architrave



Foto 23 saggio muratura



Foto 22 martinetto piatto M01



Foto 21' saggio muratura



Foto 21 foratura tamponata



Foto 20 foratura tamponata



Foto 19 saggio muratura



Foto 18 verifica architrave



Foto 17 saggio muratura



Foto 16 verifica architrave



Foto 15 verifica architrave



Foto 14 verifica architrave



Foto 13 verifica architrave



Foto 12 verifica architrave



Foto 11 verifica architrave



Foto 10 verifica architrave



Foto 9 martinetto piatto M02



Foto 8 saggio muratura



Foto 7 saggio muratura



Foto 6 verifica architrave



Foto 5 verifica architrave



Foto 4 verifica architrave



Foto 3 verifica architrave



Foto 2 verifica architrave



Foto 1 saggio muratura e verifica ammorsamento pareti