Provincia della Spezia
M.O.V.M.
per attività partigiana

Settore6 Lavori Pubblici e Patrimonio
Servizio Manutenzione strade
Viale Amendola, 9 – 19122 La Spezia
Tel. 0187 742545 - Fax 0187 742512
www.provincia.sp.it
e mail provsp.donati@provincia.sp.it

Pratica.
f.i. : Donati
Allegati:

Prot. n° 0066132 del 18/11/2009

Oggetto: regolamentazione della circolazione lungo la S.P. n° 56 "Ossegna – Colle di Valletti – Ponte Parano", in loc. Colle di Valletti nel Comune di Maissana

Ordinanza n° **193A/2009**

del **18/11/2009**

	Alla	Prefettura della Spezia
	Alla	Questura della Spezia
	Alla	Polizia Stradale della Spezia
	Alla	Compagnia Carabinieri di Varese L.
	Al	Sindaco del Comune di Maissana
	Al	Comando Polizia Municipale di Maissana
	Al	Polizia Provinciale
	Al	Comando Vigili del Fuoco della Spezia
	All'	A.T.C. di La Spezia
	All'	Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. (SP)
	Al	Centro Operativo 118 Spezia Soccorso Fax 0187501036
	Alla	PAVITECNA s.r.l. Via Aurelia n° 55/3 Sestri Levante (GE) Fax 0187 603955
E, p. c.	Al	Capo Cantoniere di zona

SINCERT ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification n° 187850

IL DIRIGENTE

Vista la necessità dell'Impresa PAVITECNA s.r.l. di provvedere, per conto di questa Amministrazione, a lavori di manutenzione ordinaria di ripristino della sede stradale lungo la s.p. 56 "Ossegna – Colle di Valletti – Ponte Parano" in loc. Colle Valletti;

Considerato che per la realizzazione di tale intervento si rende necessario l'istituzione di senso unico alternato regolato da movieri e se del caso con saltuaria sospensione della circolazione, sia veicolare che pedonale, per il tempo strettamente necessario alla manovre dei macchinari presenti in cantiere, per la durata di giorni 03, a far data dal 18 novembre 2009;

Vista l'ordinanza n. 91 del 13.03.2009.
Visto l' Art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/04/92 n°285 "Codice della Strada".
Visto l' Art. 6 comma 4 lettere a) e b) del D.L.vo 30/04/92 n°285.
Visto l' Art. 7 comma 3 del D.L.vo 30/04/92 n°285.
Visto l' Art. 42 del D.P.R. 16/12/92 n°495 "Regolamento di Attuazione del C.d.S."

Sentito il parere favorevole del Capo Servizio

ORDINA

La regolazione della circolazione veicolare e pedonale lungo la S.P. 56 "Ossegna – Colle di Valletti – Ponte Parano" in loc. Colle di Valletti nel comune di Maissana, **dal 18 al 20 novembre 2009, con orario 09.00-17.00** mediante le seguenti prescrizioni:

- **Istituzione di senso unico alternato regolato da movieri**
- **sospensione temporanea della circolazione** (ad esclusione dei mezzi di soccorso) per il tempo strettamente necessario alla movimentazione dei mezzi presenti in cantiere

SINCERT ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification n° 187850

L'impresa PAVITECNA s.r.l. con sede in Sestri Levante (GE), a cui la presente è diretta, provvederà a modificare la segnaletica prevista dal Codice della Strada, gli opportuni cartelli di preavviso di regolazione del traffico veicolare oltre che in prossimità del cantiere anche nelle intersezioni con la SP 57 "Comuneglia – Codivara – Passo Biscia", e con la SP 52 "Ponte Rollino – Maissana – Passo del Bocco" ed inoltre nelle intersezioni con la viabilità comunale alternativa . La Ditta sopra citata provvederà inoltre all'illuminazione notturna del cantiere ed a comunicare al locale Comando dei Carabinieri, al Settore Viabilità della Provincia della Spezia ed al Comando Polizia Municipale competente per territorio, il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del cantiere ed inoltre resterà unica responsabile per danni a persona o cose che dovessero verificarsi per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della segnalazione dei lavori, sollevando l'Amministrazione Provinciale ed il suo personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

I funzionari e gli agenti ai quali spetta, ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Si prega inoltre il centro Operativo del 118, a cui la presente è diretta, di darne comunicazione alle varie associazioni di volontariato per il pubblico soccorso presenti in loco.

FIRMATO
Il Dirigente Settore 6
(Ing. G. Benvenuto)

SINCERT ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
n° 187850