
Ordinanza n° 234/2007

del **19/11/2007**

IL DIRIGENTE

Considerato:

- il tracciato e la configurazione plano-altimetrica di alcune strade correnti all'interno della Provincia della Spezia;
- che le precipitazioni nevose e le gelate, che si possono verificare anche inaspettatamente a causa di sbalzi di temperatura, creano pericolo e impedimento alla circolazione degli autoveicoli non muniti di speciali pneumatici o catene da neve;

Ritenuto:

- che gli stessi veicoli in difficoltà possano anche creare ostacolo agli interventi dei mezzi spazzaneve e spargisale;

Visto:

- l'art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/04/92 n°285 %Codice della Strada+;
- l'art. 6 comma 4 lettere b) del D.L.vo 30/04/92 n° 285;

Sentito il parere favorevole del Capo Servizio Viabilità

ORDINA

L'istituzione dell'**obbligo di catene o pneumatici da neve** nel periodo compreso fra il **21 novembre 2007** e il **31 marzo 2008**, in caso di precipitazioni nevose, per tutti gli autoveicoli di cui all'art. 54 del citato D.Lgs 285/92 %Nuovo Codice della Strada+ in circolazione lungo le seguenti strade provinciali:

- S.P. n° 1 %Aurelia+ nel tratto tra Borghetto e il Passo del Bracco
- S.P. n° 3 %Sesta Godano . Foce di Agneta . Foce di Rastrello+
- S.P. n° 5 %Rocchetta Vara . Foce di Agneta+

- Rotato . Pieve di Zignago+
Cappella Vara . Suvero . Casoni+
Corno al Cornoviglio . Villagrossa . Borseda . Veppo . bivio
Orneto+
- S.P. n° 27 % Molunghi . S. Maria - Nove Fontane+
- S.P. n° 48 % Mola . Pera . Salino+
- S.P. n° 49 % Marese Ligure . Cassego . Malanotte+
- S.P. n° 50 % Ponte S. Margherita . Carro . Lavaggini+
- S.P. n° 52 % Ponte Rollino . Maissana . Tavarone . Torza+
- S.P. n° 55 % San Pietro . Salterana . Tavarone+
- S.P. n° 57 % Comuneglia . Codivara . Passo della Biscia+
- S.P. n° 58 % Schiappacasse . Caranza . Cappelletta+
- S.P. n° 65 % Biazza . Casello Autostrada . Case Marcone+
- S.P. n° 523 % Le Colle di Centocroci+

Tale limitazione sarà resa esecutiva dall'installazione della prescritta segnaletica.

Firmato Il Capo Servizio Viabilità
(Arch. Laura TAMBURI)

Firmato Il Dirigente Settore 10
(Ing. Pier Giuseppe GALLETTO)