

Ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 33/2013

Intervento: S.U. N. 41/2010 SUBIMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  
N. 1 FATTURA RELATIVA A LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA  
SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO E MESSA IN SICUREZZA DEL  
CIGLIO DI VALLE LUNGO LA S.P. N. 30 S. BERNARDINO CUP  
I1710000800005 CIG 2319242B08

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE  
ESECUZIONE  
DITTA SO.CO.DAP S.R.L. COD. CRED. 10993

costo complessivo: € 96.036,45 compresi oneri di sicurezza

durata pari a giorni 183

indicatori di realizzazione: 52 ml di cordolo in c.a. su pali