



SETTORE AMMINISTRATIVO
*Servizio Amministrazione Generale, Appalti e Contratti, TPL, Ato
Rifiuti Sanzioni amministrative*
Tel. 0187 742324/282/297
Email: provsp.benacci@provincia.sp.it
Pec: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it

Spett. Ditta

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI RELATIVI AD INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL VERSANTE SP 63 LOC. CAMPO COMUNE DI VERNAZZA. Preso d'atto refuso diametro "palo". CUP int 1 - I16G17000180002 int 2 - I16G17000310002 CIG 7409033F6F

Su segnalazione del progettista si precisa che all'interno degli elaborati del progetto del cordolo su pali e tiranti, ha inserito quale misura del diametro del palo "88.90" in realtà, come si evince dai calcoli strutturali il palo è da 139.7 ed il foro è da 220.

Nel computo metrico coerentemente la voce del prezzo regionale è la 10.A07.A30.060 foratura da 220 a 259 e la voce del palo a kg è stata formulata in base al peso a ml del palo da 139.7

Si indicano gli elaborati con refuso:

Relazione_generale_cordoli - pag. 3 invece che "88.9" il palo è da 139.7

Relazione_tecnica_e_specialistica_cordoli - la figura 2b è sbagliata il foro è da 220 ed il palo è da 139.7

Elenco_prezzi_cordoli - sempre refuso sul diametro dei pali voce n. 6 da 88.9 da 139.7

Computo_metrico_cordoli - la voce 6 nella descrizione il palo non è da 88.9 ma da 139.7, l'importo è corretto

Esecutivo_cordoli - nel particolare sezione palo e giunzione armature dei pali la dimensione dei pali è sbagliata.

Visto il Rup, 12 aprile 2018

Il responsabile del servizio
Arianna Benacci