

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: VIABILITA' - DIFESA DEL SUOLO - PROTEZIONE CIVILE **Proponente:** VIABILITA'

CAN 430 TITOLO 2°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1054 DEL 12/12/2013

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 1 FATTURA RELATIVA A TITOLO 2° S.U. 100/2010 PER LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCARPATE A MONTE DELLA S.P. 14 TRA TIVEGNA E SORBOLO CUP I27H10001020005 CIG 0759412E97 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CRE DITTA ENGECO S.R.L. COD. CRED. 9195

IL DIRIGENTE

Visto lo statuto provinciale e il T.U.E.L. n.267/18.08.2000;
Visti gli artt. 4, comma 2, e 70, comma 6, del D.L. vo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
Visto il regolamento dei contratti dell' Ente;
Visti gli artt. 176 e 194 D.P.R. 207/2010;
Vista la Delibera Commissario Straordinario n. 322/2013 di approvazione bilancio di previsione 2013;

Visto:

- ✓ la Determinazione Dirigenziale n. 676 del 30/12/2010 e la n. 99 del 16/03/2011 con le quali venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta ENGECO S.r.l. per l'importo complessivo di € 14.193,90 (compresa IVA 20%);
- ✓ **il Verbale di Somma Urgenza prot. n. 28077 del 08/05/2010** per l'esecuzione dei lavori in oggetto regolarmente sottoscritto dall'Impresa ENGECO S.r.l. per accettazione e dal Dirigente Settore 4, in qualità di RUP, Ing. Mancini Giotto, in data 07/05/2010;
- ✓ la contabilità attinente allo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 12/02/2013 per l'importo di € 11.801,42 compresi oneri di sicurezza e oltre IVA al 21%;
- ✓ la comunicazione agli Enti prot. 60636 del 31.10.2013 ai sensi dell'art. 4, c. 3 DPR 207/2010;
- ✓ che le ritenute, ai sensi dell'art. 4, c. 3 DPR 207/2010, sono state regolarmente effettuate;
- ✓ la nota prot. n. 62256 del 09.11.2013 con la quale il D.L. dichiara che per il SAL dei lavori in oggetto non sono state effettuate lavorazioni in subappalto;
- ✓ la nota inviata dalla ditta in data 12.11.2013 con la quale la stessa dichiara che per lo stato finale dei lavori in oggetto non si è avvalsa di subcontraenti e che non sono intervenute variazioni rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 DPCM 187/91;
- ✓ che non vi sono stati avvisi ad opponendum;
- ✓ che per i lavori in oggetto non state effettuate cessioni di credito da parte della ditta ENGECO srl;
- ✓ che è stato accertato, attraverso il casellario informatico che non è intervenuta, nei confronti dell'esecutore, la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

al 21%; la durata dell'intervento è stata pari a giorni 21; gli indicatori di realizzazione sono: disgaggio scarpata stradale a monte della carreggiata per 1.230,00 mq; risulta un credito, verso la ditta ENGECO srl è di € 101,42 oltre IVA al 21%;

- ✓ in merito agli oneri di pubblicità ex artt. 23-37, D. Lgs. 33/2013 e 1, c. 16, legge 190/2012, l'appalto in oggetto è stato affidato prima del 28/11/2012 e quindi non sono dovute le forme di pubblicità di cui alle disposizioni sopra richiamate;
- 4. di pubblicare la presente determinazione:
 - per 15 gg. consecutivi all'albo pretorio della Provincia;
 - in sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 38, D. L. vo 33/2013;
- 5. di liquidare e pagare la fattura allegata al presente atto, di cui è parte integrante, secondo le modalità indicate nella sotto riportata tabella:
- 6. di emettere il mandato di pagamento a favore del sotto descritto creditore.

DITTA	P. IVA	RICEVIMENTO FATTURA IN DATA	FATTURA N.	IMPORTO € (IVA COMPRESA)	IBAN	CAP	BIL	IMP	CUP	CIG	NOTA C
ENGECO S.r.l. COD. CRED. 9195	1284550156	15/10/2013 prot. 62257 del 09.11.2013	219/1 del 30/09/2013	Per € 36,90	IT 41U0306951270100000014692	20572	2008	2853/5	127H10001020005	0759412E97	CAP. di E 53087 ACC. 955/08 Mutuo Carispe 1/08
				Per € 85,82	IT 41U0306951270100000014692	20081	2010	1842 SUB	127H10001020005	0759412E97	CAP. di E 53041 ACC 980/10 Mutuo Carispe 1/10
				€ 122,72							

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, comma 1°, T.U.E.L. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Dirigente
Ing. Giotto Mancini