



Provincia della Spezia
M.O.V.M.
per attività partigiana

Area 10: Viabilità/Trasporti/Mobilità
Urbanistica/Pianificazione Territoriale
Servizio Viabilità
Via V. Veneto, 2 - 19124 La Spezia
Tel. 0187 7421 - Fax 0187 777957
www.provincia.sp.it
e mail viabilita@provincia.sp.it

Provincia della Spezia



Ufficio Protocollo
Nr.0025289 Data 07/05/2007
P-Viabilità

Oggetto: chiusura temporanea totale della S.P. n. 10 "Val di Vara", in loc.
Ponte di PADIVARMA - Comune di BEVERINO
- Rotatoria di BEVERINO

Ordinanza n° 95
del 05/05/07

Alla Prefettura della Spezia
Alla Questura della Spezia
Alla Polizia Stradale della Spezia
Alla Compagnia Carabinieri LA SPEZIA
Al Sindaco del Comune di BEVERINO
" CAUCA AL CORNOVIGUA
Al Comando Polizia Municipale BEVERINO
" "
Al Comando Vigili del Fuoco della Spezia
All' A.T.C. della Spezia
All' Ispettorato Compartimentale M.C.T.C. (SP)
Alla Redazione locale de La Nazione di La Spezia
Alla Redazione locale de Il Secolo XIX di La Spezia
Al Centro Operativo 118 La Spezia Soccorso

IL DIRIGENTE

Vista la situazione di pericolo dovuto a FRANA

in località Ponte di PADIVARMA - Rotatoria di BEVERINO
nel comune di BEVERINO S.P. n. 10 della Val di VARA
accertato e comunicato dal coordinatore della squadra " "", geom. LOMBARDO
del servizio di reperibilità e protezione civile per le strade provinciali Anno 2006;

Considerato che le condizioni rilevate impediscono il transito in sicurezza del tratto di strada sopraccitato;

Accertata la necessità di sospendere totalmente la circolazione _____
fino alla normalizzazione della situazione;

Visto l' Art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/04/92 n°285 "Codice della Strada";

Visto l' Art. 6 comma 4 lettere a) e b) del D.L.vo 30/04/92 n° 285;

Visto l' Art. 7 comma 3 del D.L.vo 30/04/92 n° 285;

Visto l' Art. 42 del D.P.R. 16/12/92 n°495 "Regolamento di Attuazione del C.d.S.";

Sentito il parere favorevole del Capo Servizio Viabilità

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione _____
in località PONTE di PADIVARMA -

Rotatoria di BEVERINO nel comune di BEVERINO
S.P. n. 10 della Val di VARA fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Il periodo di sospensione temporanea della circolazione potrà essere specificato con successiva Ordinanza non appena le condizioni permetteranno la chiara valutazione dei danni e dei pericoli incombenti nel tratto di strada interessato.

Il Servizio Viabilità della Provincia provvederà, tramite il proprio personale, ad installare la segnaletica prevista dal Codice della Strada, gli opportuni cartelli di preavviso di regolazione del traffico veicolare ed a comunicare immediatamente tramite fax alle Autorità in elenco la presente Ordinanza.

I Funzionari e gli Agenti ai quali spetta, ai sensi dell'art.12 del vigente Codice della Strada, l'espletamento ed il servizio di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Per il Servizio di reperibilità della Provincia

DELLAPINA LUCIANO

Il Dirigente Area 10

(Ing. Pier Giuseppe GALLETTO)

**NOTA BENE: IL FAX CHE HA TRASMESSO LA PRESENTE
ORDINANZA NON E' AUTORIZZATO ALLA RICEZIONE DI
EVENTUALI COMUNICAZIONI CHE POTRANNO ESSERE INVIATE
AL FAX N. 0187-777957 UFFICIO VIABILITA' DELLA PROVINCIA
DELLA SPEZIA**