



Considerato che per la realizzazione di tale intervento si rende necessario il restringimento della carreggiata con l'eventuale istituzione di un senso unico alternato regolato a vista o da movieri, per un periodo di giorni 8, a far data da domani 19 giugno 2009;

Visto l' Art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/04/92 n°285 "Codice della Strada".

Visto l' Art. 6 comma 4 lettere a) e b) del D.L.vo 30/04/92 n° 285.

Visto l' Art. 7 comma 3 del D.L.vo 30/04/92 n° 285.

Visto l' Art. 42 del D.P.R. 16/12/92 n°495 "Regolamento di Attuazione del C.d.S."

Sentito il parere favorevole del Capo Servizio Viabilità

## **ORDINA**

**Il restringimento della carreggiata stradale con l'eventuale istituzione di un senso unico alternato regolato a vista o da movieri**, lungo la SP n° 330 "di Buonviaggio", nell'intero tratto attraversante i territori dei comuni di Bolano, Vezzano Ligure e La Spezia, **dal 19 al 26 giugno 2009**, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi, con orario **08:00 – 19:00**.

La ditta Garden Service, con sede in La Spezia, a cui la presente è diretta, provvederà ad installare e mantenere la segnaletica prevista dal Codice della Strada, gli opportuni cartelli di preavviso di regolazione del traffico veicolare ed a comunicare al locale Comando dei Carabinieri, al Settore Viabilità della Provincia della Spezia ed al Comando Polizia Municipale competente per territorio, il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del cantiere ed inoltre resterà unica responsabile per danni a persona o cose che dovessero verificarsi per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della segnalazione dei lavori, sollevando l'Amministrazione Provinciale ed il suo personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

I funzionari e gli agenti ai quali spetta, ai sensi dell'art. 12 del vigente Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

**Firmato Il Capo Servizio Viabilità**  
**(Arch. Laura TAMBERI)**

**Firmato Il Dirigente Settore 10**  
**(Ing. Pier Giuseppe GALLETTO)**