



# COMUNE DI VARESE LIGURE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

UFFICIO TECNICO

Via M. Caranza n. 36 (Cap 19028) - P. IVA 00197950116 - Tel 0187/842937 - Fax 0187/842352

Varese Ligure, lì 4 marzo 2024

Oggetto: Riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D. Lgs. N. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 81 del 08.07.2008 e rinnovata con Determinazione Dirigenziale n. 263 del 26.07.2013, relativa al complesso IPPC di smaltimento di rifiuti non pericolosi sito in località Santalò del Comune di Varese Ligure (SP).  
Categoria Discariche che ricevono più di 10 Mg. Al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 Mg, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti.

## RELAZIONE STATO DISCARICA

La presente relazione viene redatta al fine di integrare la documentazione necessaria al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 81 del 08.07.2008 e successivi rinnovi, relativa all'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi di Varese Ligure loc. Santalò.

Si tratta di una discarica per rifiuti non pericolosi che ha accolto, secondo la classificazione più recente, i codici EER:

- 20 03 01 Rifiuti Urbani non differenziati;
- 19 08 05 Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.

La discarica ha esaurito la sua volumetria di circa 39.500 mc e pertanto risulta chiusa ai conferimenti dal 30.06.2010.

Lo stato attuale dell'impianto risulta bene descritto nella "Verifica di adeguatezza al D. Lgs. 121/20" redatta dallo studio Desmos di Milano.

Il sito è costituito da una serie di terrazzamenti di abbancamento dei rifiuti dei quali, la parte a quota inferiore già completata, mentre la parte sommitale presenta una copertura provvisoria formata da circa 0,5 ml. di materiale terroso.

L'impianto è provvisto di canalizzazioni adeguate per lo smaltimento delle acque meteoriche e di trincee drenanti per la raccolta del percolato che viene convogliato nella vasca posta al piede della discarica.

Gli addetti comunali, con frequenza mensile, provvedono ad effettuare attività di ordinaria manutenzione dell'impianto che consistono nella pulizia delle canalette di raccolta delle acque superficiali, nella verifica della funzionalità della pompa di ricircolo del percolato, nella verifica della stabilità del rilevato.

In data 16.10.2023 con determinazione n. 276 dell'Area Tecnica sono stati affidati i lavori di pulizia superficiale del corpo discarica, lavori regolarmente eseguiti come risulta dalla documentazione fotografica di seguito esposta.



Come previsto dall'autorizzazione ambientale in vigore è in corso la campagna di monitoraggio ed analisi relativa alla gestione post operativa del percolato.

Si trasmettono in allegato le analisi relative ad ottobre 2023.

Varese Ligure, 07/02/2024

Il Responsabile Area Tecnica  
Geom. Alberto ALBERTI